

Wijkschouw : Maarland
Datum : 27 maart 2017

Afkortingen bij 'acties door':

LdB = Leo den Braber; ER = Erik Rooij; AdR = Aad de Ronde; JR = Job Roskam; MvdW = Marc van der Weel; AW = Arno Wijshake; AB = Albert Boomgaardt.

nummer	Adres / locatie	Omschrijving	Actie door	Actie	Stand van zaken
1	Sloepenloods	Bord plaatsen met historie	AB	Johan Wessels vragen of een bord geplaatst kan worden.	Johan gaat dit regelen.
2	Bocht Maarland- Noordzijde - Langestraat	In de weg liggen grote natuurstenen rechthoeken. Deze zijn erg glad bij regen. Wat gevaarlijke situaties geeft voor fietsers etc.	LdB/AW	Wat is de reden dat ze er liggen. En kunnen ze verwijderd worden	
3	Lange Poortstraat	Dit is een fietsroute, maar de bebording geeft wandelgebied aan. Dit geeft conflicten	LB/AW	Fietsroute verplaatsen of bebording aanpassen?	
4	Algemeen	Verkeersveiligheid: snelheid, geluidsoverlast, fijnstof, trillingen. Ook besproken in bestuurlijk overleg Gegevens van meting zijn genomen in voorjaarsvakantie	AdR/AW AW	Maarland – Noordzijde zit in een MRDH-project (MetropoolRotterdamDenHaag) Hier wordt nog over gecommuniceerd. Wat is de periode geweest en klopt deze constatering.	
5	Algemeen	Boomspiegels zijn nu vierkant. Bij aanpassing inrichting meer afronden boomspiegels ivm met makkelijker in- en uit parkeren	LdB/AW		
6	Algemeen	In de periode van bladblazen wordt er nogal eens richting de huizen geblazen. Graag de andere kant op blazen, vanwege vervuilen van gevels etc.	ER/LdB		
7	Algemeen	Havenvisie, graag de slechte boten verwijderen uit haven.	AdR	Dit wordt in de visie meegenomen	
8	Diverse locaties	Wortelopdruk: NZ nr. 40, 46 en 28	LdB/ER		

		Opschot NZ nr. 52 Ontbrekende steen: NZ nr 38 Onkruid langs de hardstenenrand haven		Laten verwijderen	Is verwijderd voor de 1 april viering
9	Noordzijde 6	Hier liggen al sinds de oud en nieuw vuurwerkrestanten En mosvorming op bestrating	LdB	Het is de plicht van degene die vuurwerk afsteekt om ook de restanten op te ruimen. Gevraagd zal worden aan de ploeg Schoon-Heel-en Veilig om het schoon te vegen.	
10	Kippebrug	Betonschade	LdB		
11	Brug naar Meeuwenoord	Veel vuil in de watergang	LdB	Laten verwijderen	Is opgeruimd voor de 1 april viering
12	Brug naar Meeuwenoord	Er zijn haken aangebracht door booteigenaren. Mag dat – beschadiging muren	Ldb/AdR	Opnemen met nieuwe Havenmeester	
13	Maarland Zuidzijde	Straatwerk tussen Dixie en 't Schaep erg slecht	LdB/AW	Wat is de planning voor herstraatwerkzaamheden voor dit gedeelte.	
14	MZZ nr 7	Er staat een losse stroomkast ter hoogte van nr 7. Is niet meer aangesloten . Blijven staan na werkzaamheden kademuren	LdB		
15	Dixie	Zeer gevaarlijke stroomkast van de Dixie in de openbare ruimte. HANDHAVEN!!	AdR	Aad neemt dit op met wethouder	
16	Algemeen	Aan de ZZ zijn door diverse booteigenaren vaste trappen vervaardigd. Dit geeft schade aan kademuren. Ook zijn er veel losse kabels langs het water provisorisch aangelegd.	AdR	Dit is meegenomen in de inventarisatie van de haven. Om een overdracht van de voormalig havenmeester naar de gemeente te regelen.	
17	Sloepenloods	In de picknickset bij de loods zitten zwammen. Kan daar nog iets tegen worden gedaan	LdB	Contact popnemen met leverancier Gijsen	

CONCEPT